


Obras en el colegio



Verano 2025 - Vol. I

Obras en el colegio




ÍNDICE DE LAS OBRAS

Tribunas nuevas	p. 2
Renovación eléctrica	p. 7
Internet en Talleres	p. 10
Puertas Aula Canadá	p. 12
Refacción cancha básquetbol	p. 14
Pintados varios	p. 16


Verano 2025 – Vol. I



NUEVAS TRIBUNAS



Demolición de la tribuna de concreto (Jr. Fray Martín)


Construcción de la canaleta para desaguar el agua pluvial.






Acabados en la zona donde estuvo
la tribuna de concreto.

En plena construcción de las nuevas tribunas de acero y madera..



Se eliminó parte de la pérgola para hacer espacio para una nueva tribuna.





CAUCIÓN
MANTENGA ESTE
ESPACIO DESPEJADO
EN TODO MOMENTO

CENBS/200
v1

1	LABORATORIO DE FÍSICA
2	LABORATORIO DE QUÍMICA
3	LABORATORIO DE MATEMÁTICAS
4	LABORATORIO DE INGENIERÍA
5	LABORATORIO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
6	LABORATORIO DE CIENCIAS ECONÓMICAS
7	LABORATORIO DE CIENCIAS SOCIALES
8	LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA SALUD
9	LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA TIERRA
10	LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA VIDA
11	LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA
12	LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA
13	LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA
14	LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA
15	LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA
16	LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA
17	LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA
18	LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA
19	LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA
20	LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA
21	LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA
22	LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA
23	LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA
24	LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA
25	LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA
26	LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA
27	LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA
28	LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA
29	LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA
30	LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA

RENOVACIÓN ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS Y LAS AULAS DEL PRIMER PISO.


Se hizo un cambio total del cableado eléctrico en las oficinas y las aulas del primer piso.



Nuevo tablero para distribuir mejor la carga eléctrica en las oficinas.




También se instaló un nuevo gabinete de red para el switch de Internet.




INSTALACIÓN DE INTERNET EN LAS AULAS DE TALLERES MM



Se trajo una línea de Internet del colegio, y, de allí, se hizo la distribución a las seis aulas.





SE REUBICARON LAS DOS PUERTAS PARA
MEJORAR LA EVACUACIÓN DEL AULA CANADÁ, .




La ubicación de las puertas antes dificultaba la evacuación rápida y eficiente de los estudiantes.

REFACCIÓN DE LA CANCHA DE BÁSQUETBOL






La lluvia ácida que pasa por las mallas de protección solar malogró el piso de la cancha.



PINTADO DE LAS CARPETAS Y OFICINAS





Está en proceso el pintado de todas las carpetas en el colegio.





En el área de administración, se pintaron todas las oficinas.

