



Imagen Institucional

IEPP MUNDO MEJOR

GALERÍA DE FOTOS

DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

ÍNDICE:

HIPERVÍNCULOS




- P. 1** **RECONSTRUCCIÓN DE LOS KIOSCOS**
- P. 5** **NUEVO PISO EN AULA PARAGUAY**
- P. 6** **AMPLIACIÓN DE SSHH PARA DAMAS**
- P. 9** **DOS TECHOS EN LA AZOTEA**
- P. 12** **DEMOLICIÓN DE LA TRIBUNA DE
CONCRETO**
- P. 14** **PINTADO DE CARPETAS**




RECONSTRUCCIÓN DE KIOSCOS


Los dos kioscos demolidos. Igualmente, se derribó el techo de guayaquiles deteriorado



El objetivo es construir dos kioscos más grandes y más modernos, y elevar el nivel del piso para no estar sujeto a inundación en época de lluvias.



Resane del alero. A la derecha se nota el desnivel en el piso que fue causa de las inundaciones.




Fue necesario resanar varias columnas afectadas por la oxidación de los fierros.




RECONSTRUCCIÓN DE KIOSCOS

Con los nuevos kioscos, se espera mejorar la atención a los estudiantes durante los recreos



Vista aérea de la excavación para colocar los cimientos.



Llenado de los cimientos.



El encofrado para las vigas de cimentación o sobrase.



RECONSTRUCCIÓN DE KIOSCOS



Las paredes comienzan a levantarse.



Avanza la construcción de las vigas, columnas y base para el techo de planchas termoacústicas.



Se procede con el tarrajeo de paredes en el primer kiosco.



RECONSTRUCCIÓN DE KIOSCOS

Se completó el tarrajeo de paredes en el segundo kiosco.



Nuestro personal de mantenimiento - Sres. Víctor y Ronald - pasan los cables eléctricos antes de vaciar el piso del kiosco.



Los paneles de concreto armado que servirán como encimeras dentro de los kioscos



El kiosco 2 con las encimeras de servicio exterior armadas y vaciadas.



NUEVO PISO EN EL AULA PARAGUAY

Se decidió elevar el nivel del piso porque se inundó con las lluvias en marzo del 2023.



Primero, se tuvo que picar el piso antiguo para asegurar la adhesión con el piso nuevo.



Acción del vaciado de concreto para la losa nueva.





Con el vaciado completo, la losa descansa antes del pulido final.



AMPLIACIÓN DE SSHH DAMAS

Vista del lado izquierdo del baño antes de iniciar la ampliación.



Comienza la demolición de la pared que separaba el baño del almacén de la banda tradicional.



Se demuele la pared entre los dos ambientes.



Vista tomada desde el almacén de la banda hacia el baño.



AMPLIACIÓN DE SSHH DAMAS



Aparte de los 10 inodoros de incremento, se va a renovar los inodoros antiguos con nuevos modelos equipados con fluxómetros para el ahorro del agua.




El montículo de desmonte sigue creciendo.



AMPLIACIÓN DE SSHH PARA DAMAS



Con la pared demolida, se ve la zona amplia donde se instalarán los diez inodoros adicionales.



Colocación de la tubería de desagüe para los 10 inodoros adicionales.



TECHOS DE PLANCHAS TERMOACÚSTICAS EN LA AZOTEA



Con motivo de proteger los techos planos de daños causados por la precipitación, se han instalados dos techos de planchas termoacústicas.



Este techo se construyó en la azotea del pabellón sur.



TECHOS DE PLANCHAS TERMOACÚSTICAS EN LA AZOTEA



El techo del pabellón sur mirando hacia el Jr. Guisse.



El techo grande visto desde el pabellón norte.



TECHOS DE PLANCHAS TERMOACÚSTICAS EN LA AZOTEA

Fotografía del techo levantado en el pabellón norte entre las aulas Edmundo Rice y Sudáfrica.



Techo del pabellón norte.




Otra vista del techo del pabellón norte.



DEMOLICIÓN DE TRIBUNA



Esta foto demuestra la ubicación de la tribuna de concreto demolido.



El minicargador "Bobcat" demuele la tribuna antigua.



Debido al alto nivel de la capa freática, se tuvo que echar mucha piedra para asegurar una base sólida.



Otra vista de la preparación del subsuelo.



DEMOLICIÓN DE TRIBUNA

El obrero le da el acabado a la losa usando el “helicóptero”.



Se dejó una zanja rellena con piedra chancada para la evacuación de agua.



Se reemplazará la tribuna de concreto con una metálica sobre ruedas para tener más opciones para las actividades del colegio.




PINTADO DE CARPETAS

Mayormente, los estudiantes cuidan sus carpetas, pero siempre hay unos irrespetuosos.



Carpetas ya lijadas y masilladas, listas para pintar.



Está programado el pintado de todas las 1,100 carpetas.





**Volver la próxima
semana para ver
nuevas fotos del
avance de las
obras.**

